
Соединение или ремонт транспортерной ленты без клея – всё просто!

КРУГ-ВИНТ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Разный радиус изгиба верхней и нижней шайбы





Created perfectly

*Создано превосходно

Самосверлящий винт с бесконечной резьбой

Больше информации на сайте

www.oksplice.ru • тел.: +7 938 133-09-47


OKSPLICE

ИНФОЛИСТ

Настоящее решение для «механической вулканизации» конвейерных лент!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ КРУГ-ВИНТ



Болтовые механические соединители для конвейерной ленты с фиксацией **на самосверлящих винтах**, предназначены для соединения общепромышленных и шахтных резинотканевых конвейерных лент толщиной **от 8 мм до 28 мм**, прочностью **до 2000 Н/мм** с помощью шуруповерта. Изготовлены из износостойкой углеродистой стали, **специальная форма обтекаемых низкопрофильных шайб с разными радиусами изгиба для верхней и нижней шайбы**, не повреждает скребки очистки лент, ролики, футеровку барабана.

Общая информация об изделии, комплектность поставки

Характеристика	Описание	Соответствие стандарту
Материал	Ст. 20	ГОСТ 1050-2013
Толщина стали	2.5 мм	-
Винты	Т30 6х60	ГОСТ 7046-1-2013
Диаметр шайб	28 мм	-
Количество верхних шайб	200 шт.	-
Количество нижних шайб	200 шт.	-
Количество винтов	200 шт.	-
Бита Torx Т30х50	1 шт.	-
Вес комплекта	6.7 кг	-

* Информация приведена для комплекта соединителей КРУГ-ВИНТ типа 120/1600 200 шт./уп.

Характеристики конвейерной ленты

Тип соединителя	Толщина ленты	Прочность ленты	Мин. Ø барабана[1]
	мм	Н/мм	мм
КРУГ-ВИНТ	8 - 28	≤ 2000	≥ 300

[1] Минимальный диаметр приводного барабана соответствует рекомендуемым диаметрам для холодной/горячей вулканизации

Количество соединителей для ленты определенной ширины и прочности

Ширина конвейерной ленты / количество соединительных элементов[1]							
500	600	650	800	1000	1200	1400	2000
для соединения ленты прочностью ≤ 800 (4 ряда)							
48	58	62	96	96	115	68	192
для соединения ленты прочностью ≤ 1250 (5 рядов)							
60	72	78	96	120	144	168	240
для соединения ленты прочностью ≤ 1600 (7 рядов)							
83	100	108	133	166	200	233	332
для соединения ленты прочностью ≤ 2000 (10 рядов)							
115	138	150	184	230	276	322	460

[1] Подробную информацию о схемах стыковки лент смотрите в инструкции по установке соединителей КРУГ-ВИНТ

CENTROBELT®, OKSPLICE™ TM's - знаки для товаров и услуг ООО «ЦЕНТРОБЕЛТ»

Комплекты механических соединителей

Механические соединители КРУГ-ВИНТ поставляются в стандартных комплектах, но могут самостоятельно подбираться на любую ширину конвейерной ленты. Соединители поставляются в комплекте с самосверлящими винтами высокой прочности, дополнительные винты также доступны для заказа. Для затяжки винтов используется бита TORX T30, которая входит в комплект, и шуруповерт с достаточным крутящим моментом (заказывается отдельно).


Комплектация	Ширина ленты[1]	Прочность ленты	Количество
	мм	Н/мм	шт.
100/1250	1000	1250	120
100/1600	1000	1600	168
120/1600	1200	1600	200
120/2500	1200	2000	276
КРУГ-ВИНТ ПАТЧ [2]	-	-	50

[1] Ширина ленты указана для каждой комплектации (количества соединительных элементов в одном комплекте, достаточное для), соединители могут подбираться на любую необходимую ширину ленты, независимо от количества в комплекте, путем добавления любого количества элементов.

[2] Комплект из 50 соединителей КРУГ-ВИНТ для экстренного ремонта сквозных пробоев конвейерной ленты, фиксации стыков,выполненных с помощью холодной или горячей вулканизации.

Типовые схемы соединения для конвейерных лент разной прочности

600 Н/мм	800 Н/мм	1250 Н/мм	1600 Н/мм	2000 Н/мм
3 ряда	4 ряда	5 рядов	7 рядов	10 рядов



Схемы приведены только для понимания необходимого количества рядов в зависимости от прочности конвейерной ленты.
Детальная пошаговая инструкция по соединению конвейерных лент и выбору схемы стыковки доступна на сайте.

Срок службы и гарантия

Срок службы соединителей не регламентируется и зависит от условий и интенсивности эксплуатации ленточного конвейера, характера и абразивности транспортируемого груза. Гарантия на отсутствие производственных дефектов составляет **6 (шесть) месяцев** с даты продажи товара, указанной в отгрузочных документах при условии правильного монтажа в соответствии с инструкцией по установке винтовых соединителей конвейерных лент. Гарантийный срок хранения составляет не менее 36 месяцев с даты продажи, при условии складирования в складских помещениях с защитой от осадков и других негативных факторов, с поддержанием температурного режима не менее +15С и уровня влажности до 40%.

Больше информации на сайте

Импортер: ООО «ЦЕНТРОБЕЛТ» ИНН 6165209654 ОГРН 1176196044991 ОКВЭД 46.90
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 2А +7 938 133-09-47, info@centrobelt.ru

CENTROBELT®, OKSPLICE™ TM`s - знаки для товаров и услуг ООО «ЦЕНТРОБЕЛТ»